

## Seznam změn kódů v Katalogu kování 2018/19

Prosíme, opravte si v tištěném katalogu. Katalog na webu i portále je již opraven.

kapitola	strana	položka	kód	oprava
1	1.81	Aventos HK-S		oprava kódy a Blum kódy; správně: 231760 20K2B00T mechanismus slabý, krytka bílá 231757 20K2B00T mechanismus slabý, krytka šedá 346216 20K2B00T mechanismus slabý, krytka tmavě šedá 231761 20K2C00T mechanismus střední, krytka bílá 231758 20K2C00T mechanismus střední, krytka šedá 346226 20K2C00T mechanismus střední, krytka tmavě šedá 231762 20K2E00T mechanismus silný, krytka bílá 231759 20K2E00T mechanismus silný, krytka šedá 346228 20K2E00T mechanismus silný, krytka tmavě šedá
1	1.83	Mechanismus Aventos HK-XS		oprava 231762, správně: 247124 oprava 231759, správně: 247125 oprava 346228, správně: 247126
1	1.86	Aventos HL	1976115	v Tabulce pro určení správného typu výklopu a ramen: oprava 1976115, správně: 197615
1	1.88	5 Příčná stabilizace	13799	nový kód 197606 s označením Blum 20Q1061UN (jen u Aventos HS)
1	1.88	5 Příčná stabilizace	197616	nový kód 197607 s označením Blum 20Q153ZN (jen u Aventos HS)
2	2.115	Atira bílá čelní		oprava 357807, správně: 357808 oprava 357808, správně: 357810
2	2.116	Atira bílá čelní (TopSide sklo)		oprava 294873, správně: 294857 oprava 294874, správně: 294858 oprava 294877, správně: 294861
2	2.116	Atira bílá čelní (držák čela DesignSide)		oprava 287272, správně: 187272 (2x)
2	2.116	Designside výška 144 mm		oprava 294998, správně: 294997 oprava 294999, správně: 294978 oprava 295000, správně: 294979 oprava 295001, správně: 294980 oprava 295002, správně: 294981 oprava 295003, správně: 294982
2	2.118	Atira antracit čelní (bočnice DesignSide)		oprava 287272, správně: 294983 (2x ve sloupci)
2	2.118	Atira antracit čelní (TopSide sklo)		oprava 294873, správně: 294857 oprava 294874, správně: 294858 oprava 294877, správně: 294861
2	2.118	Atira antracit čelní (držák čela DesignSide)		oprava 287272, správně: 187272 (2x)
2	2.119	Atira stříbrná čelní (výška 144)		oprava 138143, správně: 358143 oprava 138144, správně: 358144 oprava 138145, správně: 358145
2	2.120	Atira stříbrná čelní (TopSide sklo)		oprava 294873, správně: 294857 oprava 294874, správně: 294858 oprava 294877, správně: 294861

## Seznam změn kódů v Katalogu kování 2018/19

Prosíme, opravte si v tištěném katalogu. Katalog na webu i portále je již opraven.

kapitola	strana	položka	kód	oprava
2	2.120	Atira stříbrná čelní (bočnice DesignSide)		oprava 287272, správně: 187272 (2x)
2	2.155	ArciTech držáky 126 mm antracit		oprava 340604, správně: 237457
2	2.155	ArciTech držáky		oprava 340604, správně: 237457 (126 mm antracit)
2	2.157	ArciTech bílý, výška bočnice 78 mm		oprava 352608+352609, správně: 352626+352627
2	2.158	ArciTech antracit, výška bočnice 78 mm		oprava 352608+352609, správně: 352626+352627
2	2.159	ArciTech stříbrný, výška bočnice 78 mm		oprava 352608+352609, správně: 352626+352627
2	2.160	ArciTech šampaň, výška bočnice 78 mm		kódy 352608+352609 opravit na 352626+352627
2	2.164	Reling ArciTech velkobalení		oprava 9127011/9127000, správně: 226404/226403
2	2.174	P2Os		oprava 352906, správně: 361235 oprava 352907, správně: 361236 oprava 352908, správně: 361237
4	4.39	Luda chrom	289669	oprava 289669, správně: 289667
4	4.82	Uzavřená koncovka	284153	oprava 284153, správně: 289121
4	4.84	Otevřená koncovka	288309	oprava 288309, správně: 228309
4	4.86	Narážecí profily	284165	oprava 284165, správně: CD001 (na objednávku)
4	4.86	narážecí profil pro 18 mm		oprava 284165, správně: CD001
4	4.25	Nakana		oprava 290743, správně: 303315 (160 mm) oprava 290746, správně: 290743 (192 mm) oprava 290749, správně: 290746 (256 mm) oprava 303315, správně: 290749 (320 mm)
5	5.109	TopLine L 3 dveře	288332	v řádku set příslušenství ve druhém sloupci "do zákrytu" oprava na správně: 288333
5	5.128	SlideLine 97	167353	oprava 167353, správně: 167533
5	5.128	SlideLine 97	167354	oprava 167354, správně: 167534
5	5.131	WingLine L, bezúchytkové otvírání		Pull to move - lehké a levé - oprava 347032, správně: 347037 (u Push to move je to správně 347032)
5	5.135	WingLine 77	108637	oprava na správně: 108634

## Seznam změn kódů v Katalogu kování 2018/19

Prosíme, opravte si v tištěném katalogu. Katalog na webu i portále je již opraven.

kapitola	strana	položka	kód	oprava
				kódy 363869 363872 293029 293030
6	6.47	Fly moon		nosné konstrukce: 293028 293027 293033 293032
6	6.48	Uniko		prohozeny kódy 316066 a 316065
7	7.59	Spojovací profil zádový (2 m)		oprava 11514,11519,11520, správně: 205537, 205355, 205356
9	9.109	sorter Frankce		prohozena čísla kódů 342961 a 342959
11	11.79	Zásuvka na psací potřeby		přehozený kód Démos a kód Hettich (kód Démos je 103760)
11	11.25	Komplety na zásuvkové rámy pro registratury	153788	správně: kód 308749
12	12.20; 12.26	Kluzný kolík ke koncové liště pro E9	R00068	oprava kódu na: 353561, oprava popisu: bez brzdy
15	15.22	Dara HR matný chrom	359755	správně: 359756